



## Lecksuchgerät

Art. Nr. AC10179

Gerät zum Aufspüren von Undichtigkeiten bei Klimaanlage.

Das Gerät „erschnüffelt“ über einen Sensor Undichtigkeiten. Zusätzlich kann eine kleine UV-Leuchte zugeschaltet werden. Hierbei wird dann dem Kältemittel ein Lecksuch-Additiv zugegeben.

Das Additiv verbleibt nach der Überprüfung im Kältemittelkreislauf.

Das System wird mit entsprechendem Hinweis auf Zugabe des Additives mit einem Aufkleber kenntlich gemacht.

Das Gerät wird in einem stabilen PVC-Koffer geliefert.



■ I.M.A. H.-D. Gröschler GmbH  
Westring 41  
Industriegebiet Asemissen  
D-33818 Leopoldshöhe

Telefon: 0 52 02 / 98 75 - 0  
Telefax: 0 52 02 / 98 75 - 15  
Internet: [www.i-m-a.de](http://www.i-m-a.de)  
e-mail: [info@i-m-a.de](mailto:info@i-m-a.de)

